



ÇEVRE YÖNETİM PROGRAMI

KOD: FR.PSM.04/01
TARİH:21.07.2026

SIRA NO	TESİS/İLGİLİ BİRİM	ÇEVRESEL ETKİLER / SONUÇLAR (Çevrede oluşturduğu değişiklik)	AMAÇ / HEDEF	YAPILACAK FAALİYET	ETKİ BÜYÜKLÜĞÜ	ÖNEM DERECE	SORUMLULAR	GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU	BİTİŞ TARİHİ VE SONUÇ
1	HADIMKÖY	Bitüm alanında taşma havuzunun yetersiz kalması sebebiyle etrafa bitüm sıvısı dağılmaktadır.	Kimyasal sıvıların etrafa dağılmasını engellemek	Bitüm alanı taşma havuzunun etrafının genişletilmesi ve onarılması	15	1	Avrupa Yakası Tesisler Müdürlüğü	6 Ay	27.07.2026 tarihinde bitüm alanının çevresi onarılmıştır.
2	HADIMKÖY	Saha çevresinde zamanla etiketlerin dış ortam koşulları ile zarar görmesi veya kaybolması	Atıkların kaynağında doğru ayrıştırılmasını sağlamak	Eksik olan atık etiketleri için saha tespiti ve etiketlerin temini gerçekleştirilecektir.	12	1	Avrupa Yakası Tesisler Müdürlüğü	3 Ay	10.08.2026 tarihinde Tuzla tesisinde etiketleme çalışmaları tamamlanmıştır.
3	TUZLA	Saha çevresinde zamanla etiketlerin dış ortam koşulları ile zarar görmesi veya kaybolması	Atıkların kaynağında doğru ayrıştırılmasını sağlamak	Eksik olan atık etiketleri için saha tespiti ve etiketlerin temini gerçekleştirilecektir.	12	1	Asya Yakası Tesisler Müdürlüğü	3 Ay	10.08.2026 tarihinde Tuzla tesisinde etiketleme çalışmaları tamamlanmıştır.